

Estero Arinco

KM 0

Antes



Después



KM 0.050

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.100

Antes



Después



KM 0.150

Antes



Después



KM 0.200

Antes



Después



KM 0.250

Antes



Después



KM 0.300

Antes



Después



KM 0.350

Antes



Después



KM 0.400

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.450

Antes



Después



KM 0.500

Antes




Después



KM 0.600

Antes



Después

