

Estero Guane

KM 0

Antes



Después



KM 0.050

Antes



Después



KM 0.100

Antes



Después



KM 0.150

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.200

Antes



Después



KM 0.250

Antes



Después



KM 0.300

Antes



Después



KM 0.350

Antes



Después



KM 0.400

Antes



Después



KM 0.500

Antes



Después



KM 0.550

Antes



Después



KM 0.600

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.650

Antes



Después



KM 0.700

Antes



Después



KM 0.750

Antes



Después



KM 0.800

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.900

Antes



Después

