

Estero Tricauco

KM 0

Antes



Después



KM 0.050

Antes



Observación: Estero se encontraba completamente tapado por vegetación previamente a trabajos.

Después



KM 0.100

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después



KM 0.150

Antes



Después



KM 0.200

Antes



Observación: Debido a la densa vegetación previa a los trabajos, no fue posible capturar una imagen con mejor visibilidad del estero.

Después

